

附件 4:

中职数控技术应用专业教师现场操作设备及技术参数

一、现场设备、软件清单

1、数控车床：华中 8 系统，提供正版 CAXA 软件及电脑，其它软件（如 Master CAM）可自带自装。

2、数控铣床：华中 8 系统 3 台、法拉克系统 3 台，提供正版 CAXA 软件及电脑，其它软件（如 Master CAM）可自带自装。

3、材料（单位：mm）：数控车床用棒料 $\Phi 50$ 的 45[#] 碳钢，数控铣床用 $100 \times 100 \times 200$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）的铝型材。

4、考点提供必要的通用工具、量具、刀具（禁止自带）。

二、加工精度要求

精度最高 IT7 级，表面粗糙度达 Ra1.6。